

EPSON



WF-5110/WF-5190

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Betätigen Sie zunächst die Pfeiltaste nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Druckerstatusblatt“ erreichen und bestätigen. Anschließend wählen Sie den Punkt „Nutzungsverlaufsblatt“. Bestätigen Sie den Druckvorgang durch drücken einer Kopientaste (S/W oder Color wäre in dem Fall egal).

Auf dem Ausdruck finden Sie die benötigten Zählerstände unter „S&W“ und „Farbe“ ca. mittig des 1. Blattes.

Beispiel s. 2. Seite →

Hardwarekonfiguration

Geräte-ID	WF-5110 Series
Seriennummer	
MAC-Adresse	AC:18:26:2B:0E:99
< Hardware >	
Speicherkapazität	128MByte
< Version >	
Haupt-Firmware	GS02E4
Netzwerk-Firmware	26.B6
QPIT	QP100C41

Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck 2014/7 /22

Anzahl Seiten

< Nach Funktion sortiert >	
Gesamt	13534
S&W	8869
Farbe	4665
2-seitig	256
1-seitig	13278
Temp. Druck mit Schwarz-Tinte	0

< Nach Papiergröße sortiert >
1-seitig 2-seitig

