


SHARP



AR-203

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG



Drücken Sie die Taste „C“ am Bedienfeld ca. 5 Sekunden lang zur Anzeige des Zählers.

Die Gesamtzahl wird in zwei Schritten jeweils dreistellig angezeigt.

z. B. 001 234 wären 1.234 Seiten