



Sharp MX-M232



1. zuerst die Taste „Spezialfunktion“ links neben dem Display betätigen
2. mit den Pfeiltasten (rechts neben dem Display) nach oben/unten bis zur Auswahl „Gesamtzähler“ gehen und mit „OK“ bestätigen